



Starker Wildbewuchs und gerissene/ offene Verfugung. Siehe Pos.1.



Gerissene Fuge und starker Bewuchs im Sockelbereich



Gerissene Fugen und starker Bewuchs im Mauerwerk. Siehe Pos.1.



Die Inschrift ist fast nur noch aufgemalt, und hat kaum Tiefe. Siehe Pos.2.



Heinr. Peimann	gest.	4. 8. 1941
Wilh. Tobeck	gef.	6. 9. 1944
Dietr. Sudholz	gef.	24. 11. 1944
Fritz Friedrichs	gef.	Dez. 1944
Hans Hillmann	gef.	13. 1. 1945
Heinr. Peimann	gest.	20. 9. 1945

Betonbodenplatten vor dem Denkmal. Siehe Pos.3.