

Auflistung der verschiedenen Reparatur- und Erneuerungsarbeiten des Außengeländes der Jugendbox Schwarme

Garage (beide Tore)

Der Altanstrich ist nur noch teilweise vorhanden und bietet keinen Halt mehr für einen einfachen Überholungsanstrich. Die Schlösser funktionieren auch nicht einwandfrei.

- x komplettes entfernen des Altanstriches*
- x Beschichtung mit Haftgrund bzw. Vorlackierung vornehmen*
- x Einbau oder Reparatur neuer/alter Garagenschlösser*

Garage (alle 4 Fenster)

Die Fenster lassen sich nicht mehr richtig schließen. Die Scheiben sind sehr instabil und die derzeitige Beschichtung der Fenster bietet keinen Witterungsschutz mehr. Der Altanstrich ist nur noch teilweise vorhanden und bietet keinen Halt mehr für einen einfachen Überholungsanstrich.

- x Reparatur der jetzigen Fenster*
- x ein kompletter 2maliger Neuänstrich aller 4 Fenster mit Ventil-Lack | weiß*

Garage (beide Dachrinnen)

Die Dachrinnen sind nicht mehr zu reinigen. Sie sind komplett zugesetzt, platzen schon auf und haben einen inneren Moos- und Schimmelpilzbefall.

- x Anbau neuer Dachrinnen am Garagengebäude*

Hauptgebäude (linke Fassadenseite)

Die Wand bietet eine große freie Fläche zur Anbringung einer großen bzw. mehrerer Kunststoffplatten, die als Untergrund für spätere optische Verschönerungen dienen. Sie sollten mit einem Abstand zur Fassade angebracht werden. Es ist eine alte nicht mehr funktionierende Außenlampe vorhanden.

- x Anbau einer Kunststoffkonstruktion (ca. 2,5 x 3,5m)*
- x Anbringung einer Außenlampe (Bewegungsmelder möglich?) zur Beleuchtung der gestalteten Fläche*

Zwischenwand mit Tür

Der Durchgang zum hinteren Gartenbereich soll in Zukunft einladender wirken und als offizieller Haupteingang gelten, um von dem leider allgemein schlechtem Ruf des Hauptgebäudes abzulenken. Der Altanstrich der jetzigen Holztür ist nur noch teilweise vorhanden und bietet keine Haftung mehr. Es muss in Zukunft ein deckender Anstrich werden um eine Gestaltung der Tür zu ermöglichen.

- x Anbringung einer kompletten Kunststoffverkleidung*
- x entfernen des Altanstriches*
- x ein kompletter 2maliger Neuanstrich der mit Ventil-Lack | weiß*

Vordere Grundstücksrasenfläche

- x die gesamte vordere Rasenfläche des Grundstückes muss begradigt werden*
- x die linke vorhandene Hecke zum Denkmal sollte in Zukunft regelmäßig geschnitten werden*
- x als Zaunersatz sollte den Bürgersteig entlang eine immergrüne, rustikale Hecke gesetzt werden (ca. Knie- und Hüfthöhe) und auch in Zukunft gepflegt werden*
- x sämtliche Kanaldeckel oder andere Bodenanschlüsse müssen dringend angeglichen werden, da z.B. der vordere Deckel zu tief liegt und andere Kanaldeckel zur Zeit eine erhebliche Stolpergefahr darstellen*

Schild

nur ein Beispiel zum zeigen! Wenn es akzeptiert wird würden wir uns gerne direkt mit dem beauftragtem in Verbindung setzten, da die Schriftart, Farbskala und sonstiges noch ungeklärt ist. Das sollte ungefähr eine Größe von 1 x 1,6m haben. Hausnummer und andere Infos würden dann auf den Toren anderen zu gestaltenden Flächen auftauchen,



mit freundlich Grüßen

Lars Werfelmann | Jugendbox Schwarme

Schwarme, 08.07.2012